


Distance
5m



Vue
0,10



0,20



0,30



0,40

Évaluation de l’acuité visuelle:

Test Linéaire E

Procédure :

- Dans une pièce bien éclairée, placez-vous à **5m** du patient ;
- Maintenez le test Linéaire E à hauteur d’yeux du patient ;
- Si le patient porte habituellement des lunettes, le test est réalisé **avec les lunettes** ;
- Le test est d’abord réalisé **avec les deux yeux simultanément**; ensuite, si nécessaire, les deux yeux peuvent être testés séparément ;
- Indiquez les signes un par un et ligne par ligne, à commencer par le haut, et demandez au patient de dessiner le signe ou de dire de quel côté le **E** est ouvert ;
- Faites bien attention de ne pas couvrir les autres signes, **toute la ligne** doit rester **visible**
- Si le patient a une vue de 0,40 ou moins, il y a vraisemblablement un problème de vue susceptible de causer une chute.